


Hinweise zum Gebrauch von Testgeräten zur Überprüfung der Haftung von Polyurethan Dichtstoffen auf Abstandhaltern

1. Stellen Sie aus den Abstandhaltern 4 Prüfkörper mit den Maßen 70mm x 15,5mm. Anschließend die Oberfläche mit einem in Isopropyl oder Aceton getränkten Papiertuch entfetten.
2. Plazieren der Prüfkörper in einer Mulde mit Teflonwürfeln so, dass die perforierte Seite nach Außen zeigt.
3. Den gemischten Dichtstoff unmittelbar in die verbleibende Öffnung einbringen. Überflüssige Mengen sofort von der Oberfläche der Prüfkörper mit einem glatten Gegenstand (Spielkarte, Spachtel) entnehmen.
4. Die Prüfkörper bei Raumtemperatur 24 h lagern.
5. Nach 24 h die ausgehärteten Prüfkörper in die Klammern des Prüfgerätes einklemmen.
6. Das Gewicht des Testgerätes auf „16“ stellen.



Das Ergebnis der Prüfung ist positiv, wenn der Prüfkörper innerhalb von 10 min nicht bricht.